



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-820/23.08.2016г.

До
Кмета на
Община Минерални бани
с.Минерални бани
ул. „Васил Левски” №3
Община Минерални бани

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа път НКV1123/III-506/, /Спахиево-Караманци/- Колец- Граница (Община Минерални Бани –Хасково) – Въгларово - /III-806”

Уважаеми г-н Искендер,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-820/15.08.2016г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа път НКV1123/III-506/, /Спахиево-Караманци/- Колец- Граница (Община Минерални Бани –Хасково) – Въгларово - /III-806” **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Общински път НКV1123, който ще бъде рехабилитиран чрез изпълнение на настоящия проект е с дължина 8130.51м и следните параметри:

- ✓ началото при км 0+000 е кръстовище с републикански път III-506, /Спахиево-Караманци /;
- ✓ края при км 8+130.51 е граница с Община Хасково, в посока с.Въгларово и републикански път III-806(Минерални бани - Хасково);
- ✓ габарит 6.00м/8.00м, което включва пътно платно 6.00м (две ленти по 3.00м) и двустранно разположени банкети по 1.00м.

В по-голямата част от трасето отводняването на настилката е лошо – земните канавки са затлачени. Това довежда до преовлажняване на основата, загуба на носимоспособност на участъци от настилката и като следствие от това поява на надлъжни и мрежовидни пукнатини на асфалтобетонното покритие.

В участъка на пътя се намират 15броя съоръжения: плочогредови мостове, тръбни и плочести водостоци. Участъците на втока и оттока на всички съоръжения са затлачени. Конструкцията и челните стени са в добро техническо състояние. Не са обезопасени участъци от пътя с висок насип при км 3+530 – км 3+610 и при км 4+780 – км 4+880.



Рехабилитацията обхваща следните видове работи, включени в проектната документация:

- ✓ Възстановяване носимоспособността и експлоатационните характеристики на настилката;
- ✓ Възстановяване на банкета;
- ✓ Възстановяване на отводнителните окопи;
- ✓ Възстановяване отводняването на съоръженията;
- ✓ Подобряване сигурността на движение за ППС с поставяне предпазни еластични огради на високите насипи;
- ✓ Предвижда се изграждане на асфалтобетонена настилка с дължина 15,00м (20,00м) на всички селскостопански обслужващи пътища, които са на земна основа и се вливат в път НКV1123. Където е необходимо ще бъдат изградени тръбни водостоци Ф500 за преминаване на водата от отводнителните окопи под мястото на заустване;
- ✓ Подобряване сигурността за движение на ППС с полагане на нова хоризонтална маркировка и поставяне на нови знаци.

Горепосоченият път предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - **ЗЗ ВГ 0001031 „Родопи Средни”** определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа път НКV1123/III-506/, /Спахиево-Караманци/- Колец- Граница (Община Минерални Бани –Хасково) – Въгларово - /III-806”, с възложител Община Минерални Бани, **не попадат** в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горесцитираната защитена зона **ЗЗ ВГ 0001031 „Родопи Средни”**, за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа път НКV1123/III-506/, /Спахиево-Караманци/- Колец- Граница (Община Минерални Бани – Хасково) – Въгларово - /III-806” е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково