



**Утвърдил:**

**инж. Д. Илиев**

*Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково*

**Д О К Л А Д**

**За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 274-Н0/2008г., издадено на ЕТ“М. Жеков - Д”, гр. Димитровград**

На 06.08.2015 г. в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2015г. експерти от РИОСВ – Хасково извършиха проверка относно изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 274-Н0/2008г., издадено на ЕТ“М. Жеков - Д”. Фирмата е със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Д. Благоев” № 21, ЕИК83057356, представлявано от Митко Василев Жеков.

***I. Цел на проверката***

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 274-Н0/2008г., издадено на ЕТ“М. Жеков - Д”.

***II. Проверени инсталации и дейности:***

- инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в рингова пещ.

***III. Констатации от проверката:***

При проверката беше клонстатирано:

Дейността на инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в рингова пещ е временно прекратена. На 28.06.2014г. Операторът е уведомил РИОСВ – Хасково, че поради ограничени възможности за пласмент на пазара, временно извежда от експлоатация инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в рингова пещ. В РИОСВ – Хасково е представен план за временно извеждане от експлоатация.

През 2015 г. с писмо с изх. № 10/27.03.2015г. ЕТ“М. Жеков - Д” информира РИОСВ, че считано от 01.04. 2015г. смята да възобнови дейността на инсталацията за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в рингова пещ, но с последващо писмо с изх. № 11/27.03.2015г. уведомява РИОСВ – Хасково, че поради финансови затруднения временно прекратява дейността на въпросната инсталация. През този период от м. април са

изготвени само заготовки на тухли, които не са били изпечени. Ринговата пещ не е била разпалвана.

Тъй като през 2015г. инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в рингова пещ не е работила, то не е провеждан и мониторинг на изпускащото устройство – К 1 на ринговата пещ, и не е провеждан мониторинг на заустваните дъждовни води от работната площадка.

***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Няма издадени предписания.

***V. Съответствие, последващ контрол.***

При проверката не са констатирани несъответствия и не се налага извършване на последваща проверка.